



ORDEN DE COMPRA N° 7 /

SEÑOR(ES) SPC COMPUTACION LTDA.
RUT EMPRESA 78.842.100-1
DIRECCION AV. PEDRO PABLO MUÑOZ #282 OF. A. LA SERENA
FONO 215254
FAX 217409

De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL NETO
1	RECAMBIO DE 1 ENGRANAJE DE KIT DE TRACCION	6.639	6.639
1	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET P3005X	28.000	28.000
1	SERVICIO DE RECAMBIO DE BUJES UNIDAD DE FUSOR	12.521	12.521
		SUB-TOTAL	47.160
		IMPTO. 19%	8.960
		TOTAL	56.120

CON CARGO A LA CUENTA 2206007
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"

- 1- La factura deberá ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA
- 2- Esta orden de compra SOLO es válida por los productos

La Serena, 28 de Mayo de 2012



CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
Jefe Departamento Administración
Gobierno Regional - Región de Coquimbo



Servicios Profesionales en Computación

S.P.C. Computación Limitada
Rut : 78.842.100-1
Av. Pedro Pablo Muñoz 282 Of. A
Fono : 051 - 215254
Fono / Fax : 051- 217409
La Serena
Email : spcltda@terra.cl

INFORME TECNICO

(OT : 17949)

Empresa : Gobierno Regional Región de Coquimbo.
Contacto : Lorena Baez B.
Equipo(s) : Impresora HP LASER JET P3005X
Número de Serie : BRSFS82PG08
Referencia : Revisión completa.

Se recibe impresora con fecha 21 de Marzo del presente año con Orden de trabajo asignada N° 17949 con la siguiente falla reportada por el cliente y/o usuario

Revisión completa

Se realiza una revisión completa del equipo, Se detecta engranajes de la unidad de tracción dañados, bujes de la unidad de fusor en mal estado, además se detecta con suciedad interna por lo tanto se requiere realizar mantención completa.

Adicionalmente maquina reporta mensaje de insumo en mal estado (tonner) que cliente deberá recambiar para poder seguir utilizando.

A continuación se detalla valor de revisión:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
01	Recambio de 1 engranaje estapa de kit de tracción		\$ 7.900.-
01	Servicio de Mantención de impresora HP LASER JET P3005X		\$ 33.320.-
01	Servicio de recambio de bujes unidad de fusor		\$ 14.900.-

Total IVA Incluido	\$ 56.120.-
---------------------------	--------------------

El valor es al contado y con iva incluido.

Sin otro Particular se despide atentamente de Usted.

La Serena, 16 de Mayo del 2012

Giglio Areyuna Abalos
Servicio Técnico
SPC Computación Ltda..

22 de mayo .
ID: 36505