



ORDEN DE COMPRA N° 71 /

SEÑOR(ES) S.P.C. Computación Limitada
RUT EMPRESA 78.842.100-1
DIRECCION Av. Pedro Pablo Muñoz 282 Of. A

De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL NETO |
|----------|--|----------------|------------------|
| 1 | Ajuste Unidad de Carro | 10.000 | 10.000 |
| 1 | Servicio de Mantenimiento de impresora HP Office Jet Pro y Eliminacion de tinta residual Impresora Unidad de Personas | 35.000 | 35.000 |
| | | SUB-TOTAL | 45.000 |
| | | IMPTO. 19% | 8.550 |
| | | TOTAL | 53.550 |

2206007 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"

ID: 38595

- 1- La factura deberá ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA
- 2- Esta orden de compra SOLO es válida por los productos

La Serena, 6 de septiembre de 2012



CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
Jefe Departamento Administración
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CLRR/mpvm



Servicios Profesionales en Computación

S.P.C. Computación Limitada
Rut : 78.842.100-1
Av. Pedro Pablo Muñoz 282 Of. A
Fono : 051 - 215254
Fono / Fax : 051- 217409
La Serena
Email : spcltda@terra.cl

INFORME TECNICO

(OT : 18323)

Empresa : Gobierno Regional Región de Coquimbo.
Contacto : Lorena Baez B.
Equipo(s) : Impresora HP Office Jet Pro K850
Número de Serie : TH725430F1
Referencia : Revisión completa.

Se recibe impresora con fecha 27 de Agosto del presente año con Orden de trabajo asignada N° 18323 con la siguiente falla reportada por el cliente y/o usuario

Revisión completa,.

Se realiza una revisión completa del equipo, Se detecta tinta derramada en su interior, además requiere ser realizar un servicio de mantenimiento completo y ajustes en la unidad de carro.

Tinta Magenta agotada.

A continuación se detalla valor de revisión:

| Cantidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--|----------------|-------------|
| 01 | Ajustes de unidad de Carro | | \$ 11.900.- |
| 01 | Servicio de Mantenión de impresora HP Office jet Pro y eliminación de Tinta Residual | | \$ 41.650.- |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Total IVA Incluido | \$ 53.550.- |
|---------------------------|--------------------|

El valor es al contado y con iva incluido. Considerar 5 días hábiles para la realización del servicio una vez aprobado.

Sin otro Particular se despide atentamente de Usted.

La Serena, 3 de Septiembre del 2012

Giglio Areyuna Abalos
Servicio Técnico
SPC Computación Ltda..

María Paz Velis Montenegro

De: Lorena Báez Banda
Enviado el: jueves, 06 de septiembre de 2012 11:46
Para: Operaciones
CC: Irene González Ireland; Patricia Angel Moraga
Asunto: RV: Presupuesto OT 18323
Datos adjuntos: Officejet K850 Gobierno_OT18323.docx

Estimad@s, favor autorizar reparación, la que se encuentra autorizada por la Jefa DAF.
Atte.



Lorena Báez Banda
Gobierno Regional de Coquimbo
Encargada de Informática
051207236 Trabajo
(09)92354863 Móvil
lbaez@gorecoquimbo.cl
Arturo Prat N° 350, primer piso
1710088 La Serena Elqui
<http://www.gorecoquimbo.cl>



De: Giglio Areyuna A [mailto:gareyuna.spc@terra.cl]
Enviado el: lunes, 03 de septiembre de 2012 19:37
Para: Lorena Báez Banda
Asunto: Presupuesto OT 18323

Buenas tardes Lorena, te hago llegar el presupuesto por la máquina OfficeJet Pro. Te comento que no podemos probarla debido a que tiene la tinta magenta vacía, de todas maneras se revisó completamente y requiere la eliminación de la tinta derramada y su respectiva mantención.

Atte.

Giglio Areyuna A.
Jefe Administrativo y Supervisor de Servicios.
JPC Computación Ltda.
Fono: 051 - 217409
La Serena.